



Listwa T50AL – montaż wariant 1

1.




Listwa T50AL





Blachowkręt ST4,8

2.




3.




Listwa T50AL – montaż wariant 2

1.




Listwa T50AL





Niś zrywalny fi 4

2.




3.




Listwa T50AL – montaż wariant 3

1.



2.



Rolki należy schłodzić bezpośrednio po spawaniu