




Listwa T611L- montaż wariant 1

1.




Nakrętka M8
DIN 439 lub DIN 934



Listwa T611L

Śruba DIN 933 M8

2.




3.



Listwa T611L – montaż wariant 2


1.





Listwa T611L

Klips mocujący typ 100/610

2.




3.



Listwa T611L – montaż wariant 3


Tylko dla grubości profilu 2mm.



Listwa T611L


Uchwyt typ 100/610

Uchwyt STOP typ 100/610




2x Opaska kablowa

2.




3.




Listwa T611L – montaż wariant 4


Tylko dla grubości profilu 2mm.



Listwa T611L



Uchwyt typ 100/610




Uchwyt STOP typ 100/610




2x Blachowkręt ST3,9


2.



3.




4.




Listwa T611L – montaż wariant 5

Tylko dla grubości profilu 2mm.


1.




Listwa T611L



Uchwyt typ 100/610




Uchwyt STOP typ 100/610




2x Nit zrywalny fi4



2.



3.




4.




Listwa T611L– montaż variant 6

1.



Listwa T611L

2.



spawanie

Rolki należy schłodzić bezpośrednio po spawaniu