




Listwa T621L- montaż wariant 1




3.



Listwa T621L – montaż wariant 2


1.





Listwa T621L

Klips mocujący typ 100/610

2.




3.




Listwa T621L – montaż wariant 3


Tylko dla grubości profilu 2mm.




Listwa T621L



Uchwyt typ 100/610




Uchwyt STOP typ 100/610




2x Opaska kablowa

2.




3.




Listwa T621L – montaż wariant 4


Tylko dla grubości profilu 2mm.



Listwa T621L



Uchwyt typ 100/610




Uchwyt STOP typ 100/610




2x Blachowkręt ST3,9


2.



3.





4.




Listwa T621L – montaż wariant 5


Tylko dla grubości profilu 2mm.





2x Nit zrywalny fi4



3.




4.




Listwa T621L– montaż wariant 6

1.



Listwa T621L

2.



Rolki należy schłodzić bezpośrednio po spawaniu